


INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Sensor de UV de Oregon Scientific™ (UVR128). Este producto es compatible con varios productos de estación meteorológica inalámbricos: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Tenga este manual a mano cuando use el nuevo producto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias que debe conocer.


PANORÁMICA GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL



1. Sensor
2. Pantalla LCD

VISTA POSTERIOR




1. Orificio de REINICIO
2. Conector para montaje del aparato sobre estaca

PARA EMPEZAR


El sensor de UV mide el índice de rayos ultravioleta (UV). Transmite datos a la unidad principal cada 73 segundos, y tiene un radio de transmisión máximo de 100 metros.

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR

1. Coloque las pilas tal y como se muestra en la imagen.



2. Cierre el compartimiento de las pilas y pulse REINICIO para encender el sensor




3. Pulse el botón de la unidad principal correspondiente (tal y como se especifica en el manual de la unidad principal) para empezar a buscar una señal.

4. Puede colocar el sensor en la pared o en el suelo.


- Para introducir el sensor en el suelo:



y a continuación coloque la estaca en el lugar del suelo que desee, hundíendola hasta llegar al indicador de nivel (vea el punto 1 debajo de estas líneas).



- Para fijar el sensor a la pared:



1. Sensor
2. Pantalla LCD

Para conseguir los mejores resultados:

- Introduzca las pilas antes de montar el sensor.

- No coloque el sensor a más de 100 metros de la unidad principal (interior).

- Coloque el sensor de tal modo que quede de cara a la unidad principal (interior), minimizando obstrucciones como puertas, paredes y muebles.

- Coloque el sensor en un lugar al descubierto debajo del cielo, alejado de objetos metálicos o electrónicos.

- Coloque el sensor cerca de la unidad central durante los fríos meses del invierno, ya que las temperaturas bajo cero podrían afectar el rendimiento de las pilas y la transmisión de la señal.

Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.

LECTURAS DEL ÍNDICE DE UV

Para interpretar las lecturas de UV que aparecen en la pantalla LCD, consulte la tabla que aparece a continuación.

MENSAJE UV	ÍNDICE DE UV	PRECAUCIÓN
Bajo	1-2	Apliquese crema solar
Medio	3-5	Lléve ropa protectora
Alto	6-7	Lléve gafas de sol y ropa protectora
Muy alto	8-10	Evite exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde
Extremo	11-25	Rayos UV muy fuertes, no salga a la calle

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido y un detergente suave y sin alcohol. Evite que el producto caiga al suelo o colocarlo en lugares con mucho tráfago.

AVISOS

Este producto está diseñado para funcionar durante muchos años, si se usa correctamente. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad siguientes.

Nunca sumerja el dispositivo en agua. Hacerlo podría causar descargas eléctrica u otros daños al producto.

No exponga el mando a distancia de la unidad a fuerza extrema, descargas o fluctuaciones de temperatura o humedad.

- No manipule los componentes internos.
- No mezcle distintos tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas viejas.
- No use pilas recargables en este producto.
- Retire las pilas si va a guardar el producto por un largo período de tiempo.
- No raye la superficie de la pantalla LCD.
- No intente hacer ningún cambio ni modificación a

este producto.

Las modificaciones no autorizadas podrían anular su derecho a utilizar el producto. La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso. Las imágenes no están dibujadas a escala.

SISTEMA DE REINICIO

El botón de REINICIO está situado en la base de la unidad. Pulse REINICIO cuando cambia las pilas y siempre que el rendimiento no sea el esperado (por ejemplo, si no consigue conectar mediante frecuencia de radio con la unidad principal).

FICHA TÉCNICA

A X A X L	67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 pulgadas)
Peso	82 g sin pilas
Unidad	Índice de UV
Alcance al aire libre	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Alimentación	2 pilas UM-3 / AA 1.5V Pilas alcalinas
Alcance UV	100 metros
Transmisión	Cada 73 segundos

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Remoto sensor	No se puede localizar el sensor	Compruebe las pilas Compruebe la localización Inicie una búsqueda de sensor manual

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos. Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite www.oregonscientific.com la sección "Contactenos" o llame al 902 338 368. Los residentes en EEUU pueden visitar www2.oregonscientific.com/service/support o llamar al 949-608-2848.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Sensor de UV UVR128 cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

POR

INTRODUÇÃO

Agradecemos por selecionar o Sensor UV (UVR128) da Oregon Scientific™. Este produto é compatível com diversas estações meteorológicas: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Mantenha este manual à mão ao utilizar seu novo produto. Ele contém práticas instruções passo a passo, bem como especificações técnicas e avisos que devem ser do seu conhecimento.

- Não manipule os componentes internos.
- Não misture pilhas novas e usadas, nem tipos diferentes de pilhas no mesmo compartimento.
- Não utilize pilhas recarregáveis neste produto.
- Retire as pilhas do produto, caso tensione guardá-lo por um longo período de tempo.
- Não arranhe a tela LCD.
- Não faça alterações ou modificações neste produto. Mudanças não autorizadas podem anular seu direito de utilizar o aparelho. As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens estão fora de escala.


VISÃO GERAL DO PRODUTO

VISTA FRONTAL



1. Sensor
2. Tela LCD

VISTA POSTERIOR




1. Orifício RESET
2. Conector para montagem em parede ou estaca

PARA COMEÇAR


O sensor UV mede o índice UV e transmite dados para a unidade principal a cada 73 segundos; seu alcance máximo de transmissão é de 100 metros (328 pés).

MONTAGEM DO SENSOR

1. Insira as pilhas como indicado.



2. Coloque a tampa no compartimento de pilha e pressione RESET para ligar o sensor.




3. Pressione o botão adequado na unidade principal (montagem especificado no manual da unidade principal) a fim de iniciar a busca do sinal.

4. Coloque o sensor no solo ou fixado na parede.

- Para inserir o sensor no solo: Fixe a estaca na base do sensor.



- Para fixar o sensor na parede:



1. Sensor
2. Tela LCD

NOTA Para obter leituras mais precisas, coloque o sensor em local com o mínimo possível de obstruções (isto é, paredes e portas) entre a unidade principal e o aparelho. O sensor deve ser colocado em posição erguida, distante de sombras que possam afetar a precisão de suas leituras.

Para obter melhores resultados:

- Insira as pilhas antes de fixar o sensor.
- A distância entre o sensor e a unidade principal (interior) não deve exceder os 100 metros (328 pés).
- Coloque o sensor de frente para a unidade principal (interior), diminuindo ao máximo o número de obstáculos, tais como portas, paredes e móveis.
- Coloque o sensor em local com vista aberta para o céu e distante de objetos metálicos / eletrônicos.
- Durante os meses de intenso inverno, coloque o sensor próximo da unidade principal, pois as temperaturas abaixo de 0 podem afetar o desempenho das pilhas e a transmissão do sinal. Pode ser necessário experimentar vários locais a fim de obter melhores resultados.

LEITURAS DO ÍNDICE UV

Para compreender as leituras UV na tela LCD, consulte a tabela abaixo.

MENSAGEM UV	ÍNDICE UV	PRECAUÇÃO
Baixo	1-2	Aplicar protetor solar
Médio	3-5	Usar roupa protetora
Alto	6-7	Usar óculos de sol e roupa protetora
Muito alto	8-10	Evitar o sol entre as 10:00 e 16:00 horas
Extremamente alto	11-25	Raios muito fortes, permanecer em recinto fechado

SEGURANÇA E CUIDADOS

Utilize um pano ligeiramente úmido e detergente neutro sem álcool para limpar o produto. Não deixe a unidade cair, nem a posicione em local de elevada circulação de pessoas.

AVISOS

Este aparelho foi projetado para proporcionar-lhe anos de funcionamento, desde que manuseado adequadamente. Observe as seguintes orientações:

- Nunca mergulhe o produto na água. Isto pode causar choques elétricos e danificar o aparelho.
- Não submeta a unidade principal a forças extremas, choques ou flutuações de temperatura e umidade.
- Não interfira de forma inadequada nos componentes internos.
- Não misture pilhas novas e usadas, nem tipos diferentes de pilhas no mesmo compartimento.
- Não utilize pilhas recarregáveis neste produto.
- Retire as pilhas do produto, caso tensione guardá-lo por um longo período de tempo.
- Não arranhe a tela LCD.
- Não faça alterações ou modificações neste produto. Mudanças não autorizadas podem anular seu direito de utilizar o aparelho. As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens estão fora de escala.

REINICIALIZANDO O SISTEMA

O botão RESET está localizado na base da unidade. Pressione RESET ao substituir as pilhas e sempre que o desempenho do aparelho não for o esperado (por exemplo, quando não é possível estabelecer ligação RF com a unidade principal).

ESPECIFICAÇÕES

L x A x C	67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 polegadas)
Peso	82 g (2.89 onças) sem pilha

Unidade	Índice UV
Alcance exterior	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Alimentação	2 pilhas alcalinas UM-3 (AA) de 1,5V
Alcance UV	100 metros (328 pés)
Transmissão	A cada 73 segundos

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SÍNTOMA	SOLUÇÃO
Sensor remoto	Não é possível localizar o sensor remoto	Verificar as pilhas. Verificar a localização. Iniciar busca manual do sensor.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para aprender mais sobre nossos outros produtos, tais como Câmeras Digitais, Produtos de Aprendizagem, Relógios de Projeção, Equipamentos de Esporte e Saúde, Estações Meteorológicas.

O nosso site possui também dados para contato com nosso SAC, assim como perguntas e respostas mais recentes e download.

Esperamos que você encontre todas as informações que necessitar, entretanto se quiser entrar em contato direto com nosso SAC, ligue para 55 11 2161-6180.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Por meio da presente declaração, a Oregon Scientific declara que este Sensor UV Modelo UVR128 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE.

Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

NL

INTRODUCTIE

Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific™ UV Sensor (UVR128). Dit product is compatibel met diverse weerstations: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen.

PRODUCT OVERZICHT

VOORKANT

1. Sensor
2. LCD-Scherm



ACHTERKANT

1. RESET gat
2. Schroefgat voor muurbevestiging of standaard


1. Sensor
2. LCD-Scherm

STARTEN


De UV sensor meet de UV-Index. Het stuurt elke 73 seconden gegevens naar het apparaat en heeft een zendbereik van 110 meter.

SENSOR GEREED MAKEN

1. Plaats de batterijen als aangegeven.




2. Sluit het batterijvak en druk RESET om de sensor aan te zetten.



3. Druk op de betreffende knop van het apparaat (als aangegeven in de handleiding) om het zoeken naar een signaal te starten.

4. U kunt de sensor in de grond steken, of aan de muur hangen. Om de sensor in de grond te steken:

- Steek de standaard in de onderkant van de sensor.



- Steek de standaard vervolgens op de gewenste plek in de grond tot de aangegeven lijn (zie punt 11 hieronder).



- Om de sensor aan de muur te bevestigen:



- NB Om de meest accurate meting te krijgen, plaats u de sensor op een plek waar weinig in de weg staat (bijv. muren en deuren) tussen de sensor en het apparaat. De sensor moet recht omhoog steken, uit de buurt van schaduw die de accurateitheid van de meting van de sensor kan beïnvloeden.

SPECIFICATIES

(B x H x L)	67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 inches)
Gewicht	82 g (2.89 ounces) Zonder batterij
Apparaat	UV-INDEX
Buitenbereik	-20°C tot 60°C (-4°F to 140°F)
Stroom	2 x UM-3 (AA) 1,5V Alkaline batterijen
UV-BEREIK	100 meter
Zenden	Elke 73 seconden

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	SYMPTOOM	REMEDIË
Sensor	Kan sensor niet vinden	Controleer batterijen Controleer locatie Begin handmatig zoeken van sensor

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's stellen, gezondheids- en fitnessstruïng en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

UV-INDEX GEGEVENS

Om de UV-gegevens op uw scherm te interpreteren, kijkt u in de onderstaande tabel.

UV-GRAAD	UV-INDEX	WAARSCHUWING
Laag	1-2	Gebruik zonnbrandcrème
Gemiddeld	3-5	Draag beschermende kleding
Hoog	6-7	Draag zonnbril en beschermende kleding
Erg Hoog	8-10	Kom niet in de zon tussen 10:00 en 16:00
Extreem	11-25	Erg sterke straling. Blijf binnen

VEILIGHEID EN ZORG

Reinig het product met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel zonder alcohol. Laat het product niet vallen en plaats het niet op een drukke plek.

WAARSCHUWING

Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, met goed onderhoud. Houd de volgende regels in acht:

- Dempel het product nooit onder in water. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het product beschadigen. Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken of schommelingen in temperatuur of vochtigheid.
- Laat de interne componenten met rust. Gebruik nooit verschillende types of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit product.
- Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd wegbergt.
- Maak geen kraspen op het LCD-scherm.

Maak zelf geen veranderingen of modificaties aan dit product. Ongeautoriseerde aanpassingen kunnen u het recht tot het gebruik van het apparaat ontnemen. De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. Plaatsjes zijn niet op schaal.

RESET SYSTEEM

De RESET knop zit onderaan het apparaat. Druk op de RESET knop als u de batterijen vervangt en wanneer de prestaties afwijken van wat u gewend bent (als u bijvoorbeeld geen connectie kunt krijgen tussen de sensor en het apparaat).

SPECIFICATIES

(B x H x L)	67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 inches)
Gewicht	82 g (2.89 ounces) Zonder batterij
Apparaat	UV-INDEX
Buitenbereik	-20°C tot 60°C (-4°F to 140°F)
Stroom	2 x UM-3 (AA) 1,5V Alkaline batterijen
UV-BEREIK	100 meter
Zenden	Elke 73 seconden

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	SYMPTOOM	REMEDIË
Sensor	Kan sensor niet vinden	Controleer batterijen Controleer locatie Begin handmatig zoeken van sensor

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's stellen, gezondheids- en fitnessstruïng en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

EC-DECLARATIE VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaart Oregon Scientific dat het toestel UV-Sensor UVR128 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een gedateerde en getekende copie van "Declaration of Conformity" is verkrijgbaar op verzoek bij het Oregon Scientific Customer Service.

SWE

INTRODUKTION

Tack för att du valt en UV Sensor från Oregon Scientific™ (UVR128). Denna produkt är kompatibel med en mängd olika väderstationer. Ha denna manual till hands när du använder din nya produkt. Den innehåller en praktisk steg-för-steg instruktion, samt teknisk specifikation och varningsmeddelanden som du bör känna till: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG